

11

127 ITI Nr. 91^dFak. Ran.
(Komunikacija)

Šulinio

Nr. (10) ~~247~~ KORTELEVilnius
(Miestas)


(Inžinierio pavadinimas)

Verkley
(Gatvė)91-B-11 1687
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		101.52	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	101.52	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnos	bet.	1.00	1.26	100.26	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	100	Viršus Apačia 1.77	100.17
	Nr. 2	albc.	200	Viršus Apačia 1.49	100.07
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-71-3191
					Suderė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1988 m. 04 mėn. ... d. (Inžinierio tyrinėjimo data)