

10

83

ITI Nr. 91^d

Sp. Kanaliz.
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinio
(Inginio pavadinimas)
Vėrkis
(Gatvė)




Nr. (1) 773 KORTELE
91-B-11 1688
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRITISIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. <u>Ropė</u> .. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		99.64	Ar yra vandens? ..
Zemė			0.0	99.64	Ar yra dujų? ..
Sienos	bet.				Pastabos ..
Dūgnas	bet.	2.00	730	96.34	..
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	70	Viršus 2.77 Apačia 97.07	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-31/9.1.</u> Sudarė <u>Pomblauke</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>ERH</u> (parašas) (pavardė) 19. <u>88</u> m. ... <u>04</u> mėn. ... d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket.	100	Viršus 2.77 Apačia 97.07	
	Nr. 3	pl.	70	Viršus 2.77 Apačia 97.07	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	