

14



86

ITI Nr. 91^d


Fek. kanal. Šulinio Nr. (B) 176 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Vilnius 91-B-11 1688
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
 ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		99.85	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.0	99.85	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1.00	3.55	96.30	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Rev.	150	Viršus Apačia 3.68	96.17
	Nr. 2	Rev.	150	Viršus Apačia 3.68	96.17
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. OK-3.3.3/91.
					Sudarė <u>Blankauska</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Blankauska</u> (parašas) (pavardė)
					1988 m. 04. mėn. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)