

ITI Nr. 91^dF. KANALIZACIJA
(Komunikacija)

šulinio

Nr. () 1 KORTELĖ

(Įrenginio pavadinimas)




VILNIO
(Miestas)PLIŠYNO
(Gatvė)91-B-1 (1672)
(Planšeto numeracija)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duos m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		141.10	Ar yra vandens? -
Danga			0.00	141.10	Ar yra dujų? -
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1.00	3.10	138.00	
Vertikalusis	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 3.20	137.90
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 3.20	137.90
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"					Objekto Nr. 91-B-1-12569..
Sudarė					(parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
2007 m. ... 04 ... mėn. 02 d.					(Įrenginio tyrinėjimo data)