



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	600			136.86
Žemė		Asfaltas		0.00		136.86
Sienos		Betonas				
Dugnas		Betonas	1500	2.24		134.62
Vamzdžiai	Nr. 1	Plast.	110	Viršus	2.00	134.86
				Apačia	2.11	134.75
	Nr. 2	Plast.	110	Viršus	2.00	134.86
				Apačia	2.11	134.75
	Nr. 3	Plast.	32	Viršus	2.00	134.86
				Apačia	2.03	134.83
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės 6
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens yra

Ar yra dujų nėra

Pastabos $X = 6067157.97$; $Y = 582713.22$

UAB "Geodezijos linija"

Objekto nr.

Sudarè

[Signature]

V. Čepas

Parašas

Pavardé

Patikrino

Parašas

Pavardé

2017-01-19

(įrenginio tyrinėjimo data)