

<u>VANDENTIEKIO</u> (Komunikacija)		<u>SKLONDĖ</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>4</u> KORTELĖ	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>PLUŠYNO</u> (Gatvė)		<u>91-B-1 (1672)</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

PLUŠYNO

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	KET	200		140.20	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	140.20	Ar yra vandens?
Sienos	-				Ar yra dujų?
Dugnas	-	-	-	-	Pastabos
Vamzžiai	Nr. 1	PE	40	Viršus 1.75	138.45
	Nr. 2	PE	40	Viršus 1.75	138.45
	Nr. 3	PE	32	Viršus 1.75	138.45
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"		
Objekto Nr. <u>01-2-12569</u>		
Sudarė		MISUKA (parašas) (pavardė)
Patikrinė		MISUKA (parašas) (pavardė)
2007 m. <u>04</u> mėn. <u>02</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)		