




Vanden tiekis kameros Nr. (386) 182 KORTELE
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Verkių 91-B-2
(Miestas) (Gatvė) (Planšetų nomenklatūra)
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		93,42	
Žemė			0,00	93,42	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2,60x2,10	2,10	91,32	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl. 150	Viršus 1,80 Apačia	91,62	
	Nr. 2	pl. 150	Viršus 1,80 Apačia	91,62	
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-41-573...
					Sudarė <u>Z. K. Kovalevskis</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Al. J. Jankauskas</u> (parašas) (pavardė)
					2001 m. ... 03 ... mėn. 20 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)