

Grež. Nr. 9

ITI Nr. 91⁸

<u>VandenŲ k</u> (Komunikacija)		kameros	Nr. () <u>72</u>		KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Verkių</u> (Gatvė)	<u>91-B-2</u> (Planšetio nomenklatura)		

ŠULINIO PIŲVIAI (Maitinys duoli m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 3 met (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		93,68	Ar yra vandens?
Žemė				0,00	93,68	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastaba:
Dugnas		bet.	255x200	2,17	91,51	 B-93,64
Vandžiai	Nr. 1	pl.	150	Viršus Apačia	1,60 92,08	Grež. Nr. 9 12.1.1
	Nr. 2	pl.	150	Viršus Apačia	1,60 92,08	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3	el. kabelis		Viršus Apačia	0,95 92,73	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-415,73..
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrinęs <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1977. m. P. 3. mėn. 10 d. 2001 (Irenginio tyrinėjimo data)