

Grež. Nr. 9

ITI Nr. 91⁸

<u>VandenŲ kio</u> (Komunikacija)		kameros	Nr. () <u>72</u>		KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Verkių</u> (Gatvė)	<u>91-B-2</u> (Planšeto nomenklatura)		

ŠULINIO PIŲVIAI (Maitinys duoli m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <u>3 met</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650	0,00	93,68	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	93,68	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos:
Dūgnas	bet.	255x200	2,17	91,51	 <u>B-93,64</u>
Vandžiai	Nr. 1	pl. 150	Viršus 1,60 Apačia	92,08	Grež. Nr. 9... <u>N.V.</u>
	Nr. 2	pl. 150	Viršus 1,60 Apačia	92,08	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3	el. kabelis	Viršus 9,95 Apačia	92,73	
	Nr. 4		Viršus Apačia		Sudarė <u>L. Krutavskis</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		Patikrino <u>Š. Jankovskis</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					197... m... <u>P.3</u> ... mėn. <u>10</u> d. <u>2001</u> (Inžinerinio tyrinėjimo data)