

Buit. ir gamyb. nuot. ~~Nuotekų~~ kanalizacijos šulinys
(Komunikacija) (įrenginio pavadinimas)

Nr. () ~~172~~ KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)


Vaidilutės g. 45
(Gatvė)

76/33-0234
(Planšetų nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>9</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ket	650			94.45	Ar yra vandens _____		
Žemė		Gruntas		0.00		94.45	Ar yra dujų _____		
Sienos		Betonas					Pastabos X = 6067195.55; Y = 583367.08		
Dugnas		Betonas	1500	3.92		90.53	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	Asbc.	200	Viršus	3.95	90.50	UAB "Amber trade group"		
				Apačia	4.15	90.30			
	Nr. 2	Asbc.	200	Viršus	3.95	90.50			
				Apačia	4.15	90.30			
	Nr. 3	Pvc	160	Viršus	1.55	92.90	Objekto nr.		
				Apačia	1.55	92.90			
	Nr. 3a	Pvc	160	Viršus	3.70	90.75	Sudarė		Tadas Žiaušys
				Apačia	3.70	90.75			
	Nr. 4	Pvc	160	Viršus	2.09	92.36	Patikrino		
				Apačia	2.25	92.20			
	Nr. 4a	Pvc	160	Viršus	3.54	90.91		Parašas	Pavardė
				Apačia	3.73	90.72			
Nr. 7			Viršus			2018-07-16 (įrenginio tyrinėjimo data)			
			Apačia						
Nr. 8			Viršus						
			Apačia						

Lipynės 9
(medžiaga, kiekis)
Ar yra vandens
Ar yra dujų
Pastabos X = 6067195.55; Y = 583367.08

UAB "Amber trade group"

Objekto nr.

Sudarė

Tadas Žiaušys

Parašas

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2018-07-16

(įrenginio tyrinėjimo data)