

-12-

F. KanalizacijaNr. () 114

KORTELE

(Komunikacija)

(Inžiniero pavadinimas)

VilniusPušyno kelio91-B-5

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>5</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>122,16</u>	Ar yra vandens?
Žemė				<u>0,00</u>	<u>122,16</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet</u>				Pastabos
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>2,00</u>	<u>120,16</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>PE</u>	<u>225x13,4</u>	Viršus Apačia	<u>2,25</u> <u>119,91</u>	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	<u>PE</u>	<u>225x13,4</u>	Viršus Apačia	<u>2,27</u> <u>119,89</u>	
	Nr. 3	<u>bet</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia	<u>2,10</u> <u>120,06</u>	Objekto Nr. <u>01-2-11834</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Ar. B. Krukavickij</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrinęs <u>Ala. J. Jankovskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		2004 m. <u>10</u> mėn <u>20</u> d. (Inžiniero tyrinėjimo data)