



-45-

ITI Nr. 91⁸

Vandentiekis kameros Nr. () 123 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Verkiu 91-B-6
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met... kop... (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		A) 98,80	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	98,80	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	260x205	4,53	94,27	 B) 98,96
Vamzžiai	Nr. 1	pl. 500	Viršus 3,65	95,15	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	pl. 500	Viršus 3,65	95,15	
	Nr. 3	alc 200	Viršus 4,54	94,26	Objekto Nr. 01-41.5.73.
	Nr. 4	-11-1	Viršus 4,54	94,26	
	Nr. 5	elek. kab.	Viršus 1,75	97,05	Sudarė <u>L. Krubovskij</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6	elek. kab.	Viršus 0,53	98,27	
	Nr. 7	PE 100	Viršus 0,40	98,40	Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)

8 elek. kab.

0,53 98,27