

<u>Vandentiekis</u> (Kommunikacija)		kameros (Inginio pavidinimas)		Nr. () <u>124</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Verkių</u> (Gatvė)		<u>91-B-6</u> (Planšto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis					
Horizontalinis					
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dengtis		ket.	650		94,82
Žemė				0,00	98,82
Sienos		bet.			
Dūgnas		bet.	2,08 + 3,10	4,52	94,30
Vamzdžiai	Nr. 1	plien	500	Viršus 3,65	95,17
	Nr. 2	plien	500	Viršus 3,65	95,17
	Nr. 3	asbc	200	Viršus 4,56	94,26
	Nr. 4	-II	200	Viršus 4,56	94,26
	Nr. 5	elek. kab.		Viršus 0,58	98,24
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
Lipynės met. kop. (Medžiaga, kiekis)					Ar yra vandens?
Ar yra dujų?					Pastabos
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. 01-41573...
Sudarė <u>And. Krubovskij</u> (parašas) (pavardė)					Patikrinė <u>Št. Zannan</u> (parašas) (pavardė)
2001 m. ... 03 ... mėn. 10 d.					(Inginio tyrinėjimo data)