

KF
(komunikacija)

šulinys
(irėnginio pavadinimas)

Nr. 131

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Verkių 88
(gatvė)

91-B-6
(planeto nomenklatura)



Šulinio pjūvis

Pririšimo brėžinys

8

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 9 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	650		97,69	Ar yra vandens?	
Zemė						Ar yra dujų?	
Sienos		g./b.				Pastabos	
Dugnas		bet.	1500	2.55	95,14		
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus Apačia	2,79	94,90	 J.Šalkausko personalinė įmonė 8 206 80076
	2	PVC	200	Viršus Apačia	2,79	94,90	
	3	PVC		Viršus Apačia			
	4	PVC		Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			Objektas: Sudarė V. Veželis (v. pavardė) (parašas) Patikrino J.Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
2007 08 (įrenginio tyrimo data)							