

132

1684

Форма 54 гс

## КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 10 / 252

Город Вильнюс

Улица Верми Плочас

Дело №


1966 г.

Чертеж колодца  
М 1:500

## О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Тру б    |          |
|--------|---------|----------|----------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 97.50  |         |          |          |          |

## П Р И В Я З К А



## О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная *нет*

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет. *засыпано*Скобы *нет*

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

| В х о л |        | В ы х о л |        | Подкл. № |        | Подкл. № |        |
|---------|--------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| диам.   | матер. | диам.     | матер. | диам.    | матер. | диам.    | матер. |
|         |        |           |        |          |        |          |        |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект Водозабор в Тиричаполе объект ~ 3520

| Инв. №        | Гл. геодезист |          |  | Юооуи  |
|---------------|---------------|----------|--|--------|
|               | Рук. группы   |          |  | Важис  |
| Дата          | Исполнитель   | Второй   |  | Рогаси |
|               | Чертил        |          |  |        |
| 12. VII. 1962 |               | Проверил |  |        |