

133

1684

91-B-6

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 9/153

Город Вильнюс

Улица Вяркы Плянтас

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.55				

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная нет

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет. забиты кирпичом

Скобы 2

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект Водозабор в Принаполе объект 3590

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

12 VII 1962

Юодис

Догис

Розабис