

KF
(komunikacija)

šulnyš
(lėnginio pavadinišias)

Nr. 141

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Verkių 88
(gatvė)


91-B-6
(planšetos nomenklatūra)




Šulinio pjūvis

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650			98,58	Ar yra vandens?
Zemė							Ar yra dujų?
Sienos		g./b.					Pastabos
Dugnas		bet.	1000	2,48		96,10	
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus Apačia	2,58	96,00	 J.Šalkausko personalinė monė 8 286 80070
	2	PVC	200	Viršus Apačia	2,58	96,00	
	3	PVC	160	Viršus Apačia	2,59	95,99	
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
Objektas:							
Budatė						V. Veželis (v. pavardė)	(parašas)
Patikrinio						J.Šalkauskas (v. pavardė)	(parašas)
2007 08 (lėnginio tyrinėjimo data)							