

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 1/11

Город Вильнюс

Улица Верейо Платос

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
98,49	95,78	95,72	96,66	96,81

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 7

Наличие воды нет

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Кер.	150	Кер.	150	Кер.	100	Кер.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект Водозабор в Тирланде с. Вильнюс объект 3520

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

12. VII. 1962

Чертил

Проверил

10094с

10094с

10094с