

171

1684

91-B-6

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 8/251

Город Вильнюс

Улица Верис Талчас

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
97.80	95.55	95.50		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 7

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Кер	150	Кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект Водозабор с Липианова 088 кв. 3520

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

12 VII - 1962

100940

09200

Роза Гин