

ВОДОПРОВОД

Колодец № 2 / 115

Город Вильнюс



Улица Верхняя Плянтос

Лето №

Форма 55 гс

1962 г.


Чертеж колодца
М. 1:50



изъяснен

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
99.46	97.68	98.06



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d = 50	d =	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.	Р. Ф.	H =
Дно	Бетон. земля	Подкл.	d = 25	d =	Старый
Скобы	Чугун HСН		чуг. жел.	Р. Ф.	H =
Год строит.	19	Разводящая	d =	d =	Московский
Налич. воды	нет		чуг. жел.	Р. Ф.	H =
Налич. газа		Подключ.	d = 25	d =	Колонка
			чуг. жел.	Р. Ф.	водоразб.

Институт проектирования городского
и сельского строительства

Отдел
изысканий

Объект Водозабор в Лилимполье гор. Вильнюс объект 3590

Инв. №	Гл. геодезист		100915
	Рук. группы		Дагис
	Исполнитель	А. Ю. Галин	Рогачин
Дата	Чертил		
12 VII 1962	Проверил		