

193

91-13-6

1687

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 3/13

Город Вильнюс

Улица Вэрвю Ялытас

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1: 50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
99.36	97.47	97.46	98.67	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 2

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	50	242		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект Водозабор в Тримаполе и Вильнюс 088005 и 3590

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

12.VII.1962

100940

20200

Рогачев