

194

91-13-6

1687

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 4/17

Город Вильнюс

Улица Верейя Лайнас

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба		подкл. № 5
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4	
99.87	98.03	97.88	98.13	98.16	98.27

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 2

Наличие воды н.с.

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кп.	150	кп.	150	кп.	150	кп.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект водозабор в Тиринская гора Вильнюс объект 3520

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

12.VI 1962

100915

29125

100915