

Vandentiekis kameros

Nr. () 233 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Trinapolio vanden

91-B-6

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės m.c. k. p. ... (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		100,12	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	100,12	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba
Dūgnas	bet.	3,85x250	4,08	96,04	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	600	Viršus 2,98 Apačia 97,14	
	Nr. 2	pl.	600	Viršus 2,98 Apačia 97,14	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 3	el. kab.		Viršus 2,20 Apačia 97,92	Objekto Nr. D.1.3. 46,573
	Nr. 4			Viršus Apačia	Sudarė: [Signature] (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia	Patikrinęs: [Signature] (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	2003 m. mėn. 22 d.
	Nr. 7			Viršus Apačia	(Inginio tyrinėjimo data)