

Vandentiekis kameros Nr. () 41 KORTELĖ
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Trinapolio vand 91-B-6
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmens duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis

10,00
(0,55)

10,91 5,55 6,68
1 2 3 4 5 6 7 8
17,55

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		93,64	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	93,64	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	5,82 x 400	3,50	90,14	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl. 400	Viršus 2,55 Apačia 91,09	91,09	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. <u>01-2-41.573</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrinė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 2003 m. <u>01</u> mėn. <u>20</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pl. 400	Viršus 2,55 Apačia 91,09	91,09	
	Nr. 3	pl. 400	Viršus 2,55 Apačia 91,09	91,09	
	Nr. 4	pl. 200	Viršus 2,65 Apačia 90,99	90,99	
	Nr. 5	pl. 400	Viršus 2,55 Apačia 91,09	91,09	
	Nr. 6	pl. 400	Viršus 2,55 Apačia 91,09	91,09	
	Nr. 7	pl. 400	Viršus 2,55 Apačia 91,09	91,09	
	8	pl. 200	3,10	90,54	