

Bezonobovog.
(Komunikacija)

kameros

Nr. () *171*

KORTELE

Бунгшис
(Miestas)

(Inginio pavadinimas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


Vertikalinis



Horizontalinis



A 2 27420.20 B 2 27419.40
y 29100.50 y 29099.50



DATIKRINTA

92.03. p. p. p.

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 6 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		119.51	Ar yra vandens?
Žemė			00	119.51	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	280x250	2.72	116.79	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>nyz</i> 300	Viršus 2.07 Apačia 2.07	117.44	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>91-3/3070.</i> Sudarė <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė) 19 <i>85</i> m. <i>09</i> ... mėn. <i>24</i> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<i>nyz</i> 300	Viršus 2.07 Apačia 2.06	117.44	
	Nr. 3	<i>staus</i> 25	Viršus 2.06 Apačia 2.52	117.45	
	Nr. 4	<i>nyz</i> 100	Viršus Apačia	116.99	
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7	<i>191</i>	Viršus Apačia		