Buitinės nuotekos	Šulinys	Nr. (-) 128 KORTELĖ
(Komunikacija)	(įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Kolektyvo g.	91-C-10
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto numeriai/dalis)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	650			137.82
Žemė		Asfaltas				137.82
Sienos		Bet.				
Dugnas		Bet.	1500	3.05		134.77
Vamzdžiai	Nr.1	PE	160	Viršus		
				Apačia	2.95	134.87
	Nr.2	PE	160	Viršus		
				Apačia	2.95	134.87
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.72	135.10
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
	Nr.8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės: 8

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastabos

Koordinatės X= 6065851.93
Y= 582061.45

GEOTECHA

Objekto Nr.:

Sudarė		Tomas Valaitis
	Parašas	V.Pavardė
Patikrino		G. Simaitekas 1GKV-407
	Parašas	V.Pavardė

2013-12-30
(įrenginio tyrinėjimo data)