Vandentiekis	Sklendė	Nr. (-) 133a KORTELĖ
(Komunikacija)	(renginio pavadinimas)	
Vilnius	Kolektyvo g.	91-C-10
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto numeriai/žiūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus				136.88
Žemė		Gruntas				136.88
Sienos						
Dugnas						136.88
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110	Viršus	1.92	134.96
				Apačia		
	Nr.2	PE	110	Viršus	1.92	134.96
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus	1.92	134.96
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
	Nr.8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės _____

Ar yra vandens? _____

Ar yra dujų? _____

Pastabos _____

Koordinatės X= 6065636.52
Y= 582066.77

GEOTECHA

Objekto Nr.:

Sudarė		Tomas Valaitis
	Parašas	V.Pavardė
Patikrino		D. Šimanskas 10KV-497
	Parašas	V.Pavardė

2014-01-03
(renginio tyrinėjimo data)