

(Komunikaĵo)

Vilnius

(All lowercase)

Šuliny's

(tręgnięto pęwedzińnas)

Kolektyvo g.

(Cont'd)


Nr. (-) 163 KORTELE

91-C-10


(Planšetis nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalis



PRIŠIMO BRŽINYS




Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis	Ketas	660			138.73	
Žemė	Asfaltas				138.73	
Sienos	Bet.					
Dugnas	Bet.	1500	2.80		138.13	

Vamzdis	Nr.1	PE	160	Viršus	1.80	136.93
				Apečia		
	Nr.2	PE	160	Viršus	1.80	136.93
				Apečia		
	Nr.3	PE	32	Viršus	1.80	136.93
				Apečia		
	Nr.4			Viršus		
				Apečia		
	Nr.5			Viršus		
				Apečia		
	Nr.6			Viršus		
				Apečia		
	Nr.7			Viršus		
				Apečia		
	Nr.8			Viršus		
				Apečia		

Užrašas: 6	
Ar yra vandens? _____	
Ar yra dujų? _____	
Pastabos _____	

Koordinatės	X= 6065399.85 Y= 581998.78

GEOTECHA		
Objekto Nr.:		
Sudarė		Tomas Valaitis
		V. Povaitis
Patikrino		D. Štarnaukas ICNV-607
		V. Povaitis
2013-12-16 (rašybinio tyrimo data)		