

Fekalinė kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(tęrinio pavadinimas)

Nr. 171a

KORTELE

91-C-10

76/33 - 0349

(planšto nomenklatura)

Vilniaus m.
(miestas)


Kolektyvo g.124
(gatvė)

S



Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės... Nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Met.	320			138.69	
Žemė							Ar yra vandens?
Sienos		PVC					Ar yra dujų?
Dugnas		PVC	320	1.38		137,31	Pastabos
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			
				Apačia	1.18	137,51	
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.59	137,10	
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
							Jonas Masys 1GKV-513
							Objektas: Kolektyvo g.124, Vilnius
							Aukščių sistema: AS87
							Sudarė: Jonas Masys
							(v. pavardė) (parašas)
							Patikrino: Jonas Masys
							(v. pavardė) (parašas)
							2016-08-25
							(tęrinio tyrinėjimo data)