

Buitinės nuotekos

(Komunalinėje)

Vilnius

(Miesto)

Šulinys

(gręžimo pavadinimas)

Kolektyvo g.

(Gatvė)


Nr. (-) 195 KORTELĖ

91-C-10


(Planeto numeravimas)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynas 9
Dangtis	Ketas	800		138.02	Ar yra vanduo?
Žemė	Asfaltas			138.02	Ar yra dujų?
Sienos	Bet.				Pastabas
Dugnas	Bet.	1000	3.20	132.82	
Varnaičiai	Nr.1	PVC	100	Viršus	GEOTECHA Objekto Nr.: Sudarė: Patikrinė: 2013-12-20 (gręžimo įvykdymo data)
				Apačią	
	Nr.2	PVC	100	Viršus	
				Apačią	
	Nr.3	PVC	100	Viršus	
				Apačią	
	Nr.4	PVC	100	Viršus	
				Apačią	
	Nr.5			Viršus	
				Apačią	
	Nr.6			Viršus	
				Apačią	
	Nr.7			Viršus	
				Apačią	
	Nr.8			Viršus	
				Apačią	