



(Altogether)

(Cont'd)

(Piantato non irrigato)

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė
Dangtis	Ketus	Ø80				136.28
Žemė	Gruntas					136.28
Sienos	Plast.					
Dugnas	Gruntas	Ø80	2.00			134.28
Varnzdžiai	Nr.1	PE	32	Viršus	1.90	134.38
				Apačia		
	Nr.2	PE	32	Viršus	1.90	134.38
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
	Nr.8			Viršus		
				Apačia		

Lipynė _____	
Ar yra vandens? _____	
Ar yra dujų? _____	
Pastabos _____	

Koordinatės	X= 6085085.96 Y= 562163.22
GEOTECHA	
Objekto Nr.:	
Sudarė	 Tomas Valaitis V. Pavardė
	 Patvirtino 2013-12-23 V. Pavardė

2013-12-23
(Geotechninis tyrimo duomenys)