


151-2

Buit. ir gamyb. nuot. ~~Nuotekų~~ kanalizacijos šulinys
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)Nr. () ~~48~~ KORTELĖVilnius
(Miestas)Kolektyvo
(Gatvė)76/33-0349 / 81-C-11
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipnės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ket	320			135.75	Ar yra vandens _____	
Žemė	Gruntas		0.00		135.75	Ar yra dujų _____	
Sienos	Plastm.					Pastabos X = 6065572.70; Y = 582160.07	
Dugnas	Plastm.	315	1.16		134.59		
Vamzdžiai	Nr. 1	Pvc	160	Viršus	1.00	134.75	UAB "Amber trade group"
				Apačia	1.16	134.59	
	Nr. 2	Pvc	160	Viršus	1.00	134.75	
				Apačia	1.16	134.59	
	Nr. 3	Pvc	110	Viršus	1.05	134.70	Objekto nr. _____
				Apačia	1.16	134.59	
	Nr. 4			Viršus			Sudarė <u>V. Zoa</u> Tadas Žiaušys
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Parašas _____ Pavardė _____
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino _____
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			2018-07-26 (irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			