Buitinės nuotekos	Šulinys	Nr. (-) 52 KORTELĖ
(Komunikacija)	(įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Kolektyvo g.	91-C-11
(Miestas)	(Gatvė)	(Plančeto numeriai/žiūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	650			136.13
Žemė		Asfaltas				136.13
Sienos		Bet.				
Dugnas		Bet.	1500	5.93		130.20
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200	Viršus		
				Apačia	5.93	130.20
	Nr.2	PE	200	Viršus		
				Apačia	5.83	130.30
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.80	133.33
	Nr.4	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.80	133.33
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
	Nr.8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės 16

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastabos

Koordinatės X= 6065887.53

Y= 582167.95

GEOTECHA

Objekto Nr.:

Sudarė	Parašas	Tomas Valaitis
		V.Pavardė
Patikrino	Parašas	D. Šimanskas GPH1-497
		V.Pavardė

2013-12-23

(įrenginio tyrinėjimo data)