

Vandentiekis

(Konsolidacija)

Vilnius

(Miesto)

Sklendė

(Vargelio pavadinimas)

Kolektyvo g.

(Gatvė)


Nr. (-) 59 KORTELĖ

91-C-11

(Planeto numeravimas)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketas				135.35
Žemė		Asfaltas				135.35
Siene						
Dugnas						135.35
Vamzdžiai	Nr.1	PE	100	Viršus	2.03	133.32
				Apečia		
	Nr.2	PE	100	Viršus	2.03	133.32
				Apečia		
	Nr.3	PE	110	Viršus	2.03	133.32
				Apečia		
	Nr.4			Viršus		
				Apečia		
Vamzdžiai	Nr.5			Viršus		
				Apečia		
	Nr.6			Viršus		
				Apečia		
	Nr.7			Viršus		
				Apečia		
	Nr.8			Viršus		
				Apečia		

Lipynės

Ar yra vanduo?

Ar yra dujų?

Pastabos

Koordinatės X= 6065984.98

Y= 582261.26

GEOTECHA

Objekto Nr.:

Sudarė

Tomas Valaitis

Patikrino

Tomas Valaitis

2014-01-03

(Vargelio tyrimo data)