Buitinės nuotekos	Šulinys	Nr. (-) 23 KORTELĖ
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Šeškinės sodų	91-C-13
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	650			142.08
Žemė		Asfaltas				142.08
Sienos		Bet.				
Dugnas		Bet.	1000	2.72		139.36
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.60	139.48
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.62	139.46
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.89	140.19
	Nr.4	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.27	139.81
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
	Nr.8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės 6

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastabos

Koordinatės X= 6065469.70
Y= 581765.62

GEOTECHA

Objekto Nr.:

Sudarė		Tomas Valaitis
	Parašas	V.Pavardė
Patikrino		D. Šimanskas 1GKV-467
	Parašas	V.Pavardė

2013.09.29
(Įrenginio tyrinėjimo data)