

Buitinės nuotekos

(Komunalinėje)

Vilnius

(Miestoje)

Šulinys

(Vargelio pavadinimas)

Kolektyvo g.

(Gatvė)


Nr. (-) 1 KORTELĖ

91-C-14



(Planeto remonto data)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynas <u>5</u>			
Dangtis		Ketas	600			139.16	Ar yra vandens? _____			
Žemė		Asfaltas				139.16	Ar yra dujų? _____			
Sienos		Bet.					Pastaba _____			
Dugnas		Bet.	1000	2.47		136.69	_____			
Vamzdis	Nr.1	PE	100	Viršus			Koordinatės X= 6065482.10 Y= 581946.57	GEOTECHA		
				Apačia	2.37	136.79				
	Nr.2	PE	100	Viršus						
				Apačia	2.37	136.79				
	Nr.3	PVC	100	Viršus					Objekto Nr.:	
				Apačia	1.60	137.56				
	Nr.4	PVC	100	Viršus						Tomas Valaitis
				Apačia	2.08	137.08				
	Nr.5			Viršus					Patikrinimo	D. Šmarulskas 18KV-487
				Apačia						
	Nr.6			Viršus					Patikrinimo	V.Pavardė
				Apačia						
	Nr.7			Viršus					Patikrinimo	V.Pavardė
				Apačia						
	Nr.8			Viršus					2013-11-25 (pasirašo tvirtinimo data)	
				Apačia						

(Vargelio tyrinėjimo data)