


Vanden tiekis Kameros Nr. () 104 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Ingininio pavadinimas)
Vilnius 020 91-C-14
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



X 6065394,51
 y 582173,27

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės kopėcious (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		124,29	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	124,29	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Paatobos
Dugnas	bet.	4,82	2,51	121,78	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	300	Viršus 1,97	122,32
	Nr. 2	ket	300	Viršus 1,97	122,32
	Nr. 3	ket	300	Viršus 1,97	122,32
	Nr. 4	ket	300	Viršus 1,97	122,32
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. <u>01-2-11.8.77</u>
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrinė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					2004 m. XI ... mėn. 10 d.
					(Ingininio tyrinėjimo data)