

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vilnius

(Miesto)

Sklendė

(Grąžinio pavidavimo)

Kolektyvo g.

(Gatvė)


Nr. (-) 122 KORTELĖ

91-C-14

(Planeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis




Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavedinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lėpytis				
Dangtis		Ketas				140.45	Ar yra vandens? _____				
Žemė		Gruntas				140.45	Ar yra dujų? _____				
Sienos							Pastaba _____				
Dugnas						140.45	_____				
Varnaičiai	Nr.1	PE	110	Viršus	1.87	138.58	Koordinatės	X= 6085387.32			
				Apačia				Y= 582010.12			
	Nr.2	PE	110	Viršus	1.87	138.58	GEOTECHA				
				Apačia							
	Nr.3	PE	32	Viršus	1.88	138.56					
				Apačia							
	Nr.4			Viršus					Objekto Nr.:	Sudarė 	Tomas Valaitis
				Apačia							
	Nr.5			Viršus					Patikrinio	Pareiš	D. Šimėnas 18KV-487
				Apačia							
	Nr.6			Viršus					2013-11-27	V.Pavardė	
				Apačia							
	Nr.7			Viršus					(braižinio tvirtinimo data)		
				Apačia							
	Nr.8			Viršus							
				Apačia							

Lėpytis

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastaba

Koordinatės X= 6085387.32

Y= 582010.12

GEOTECHA

Objekto Nr.:

Sudarė

Tomas Valaitis

Patikrino

D. Šimanskas

10KV-407

2013-11-27

(grąžinio įvertinimo data)