

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Sklendė

(Grąžinto pavidalinis)

Kolektyvo g.

(Gatvė)


Nr. (-) 208 KORTELĖ

91-C-14


(Planabata romanabilditūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis	Ketas					140.56
Žemė	Gruntas					140.56
Sienos						
Dugnas						140.56
Vamzdžiai	Nr.1	PE	100	Viršus	1.88	138.68
				Apačią		
	Nr.2	PE	100	Viršus	1.88	138.68
				Apačią		
	Nr.3	PE	32	Viršus	1.90	138.68
				Apačią		
	Nr.4			Viršus		
				Apačią		
	Nr.5			Viršus		
				Apačią		
	Nr.6			Viršus		
				Apačią		
	Nr.7			Viršus		
				Apačią		
	Nr.8			Viršus		
				Apačią		

Lipynis

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastaba

Koordinatės X= 8085288.87
Y= 581918.84

GEOTECHA

Objekto Nr.

Sudarė

Parašas

Tomas Valeckis

V.Pavardė

Patikrinio

Parašas

D. Šimaneckas
18KV-087

V.Pavardė

2013-11-26

(Grąžinto (vyrinijimo data))