

Buitinės nuotekos

(Komunizacija)

Vilnius

(Miestas)

Šulinys

(Išgręžto pavadinimas)

Kolektyvo g.

(Gatvė)


Nr. (-) 211 KORTELĖ

91-C-14


(Planinio remonto būklė)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynas _____ 4	
Dangtis		Ketus	650			139.00	Ar yra vėdinimas? _____	
Žemė		Gruntas				139.00	Ar yra dujų? _____	
Sienos		Bet.					Pastaba _____	
Dugnas		Bet.	1000	2.71		138.98	_____	
Varnavizai	Nr.1	PVC	100	Viršus			Koordinatės X= 8065365.17 Y= 581982.68	GEOTECHA
				Apačia	2.56	137.13		
	Nr.2	PVC	100	Viršus				
				Apačia	2.61	137.08		
	Nr.3	PVC	100	Viršus				
				Apačia	2.40	137.29		
	Nr.4	PVC	100	Viršus				
				Apačia	2.53	137.16		
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
	Nr.8			Viršus				
				Apačia				
Objekto Nr.:							Šulio Šulio V.Pavardė Paršas V.Pavardė	
Petkirišo		Tomas Valaitis						
		D. Šimaneckas 10KV-087						
	Paršas	V.Pavardė						
2013-11-21							(Išgręžto tvirtinimo data)	