Buitinės nuotekos	Šulinys	Nr. (-) 87a KORTELĖ
(Komunikacija)	(įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Kolektyvo g.	91-C-14
(Miestas)	(Gatvė)	(Plančeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	650			134.82
Žemė		Gruntas				134.82
Sienos		Bet.				
Dugnas		Bet.	1000	3.33		131.49
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200	Viršus		
				Apačia	3.23	131.99
	Nr.2	PE	200	Viršus		
				Apačia	3.23	131.99
	Nr.3	PE	160	Viršus		
				Apačia	2.73	132.09
	Nr.4	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.62	133.20
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
	Nr.8			Viršus		
				Apačia		

Lėpyrnis 8

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastabos

Koordinatės X= 6065429.09
Y= 582103.45

GEOTECHA

Objekto Nr.:

Sudarė		Tomas Valaitis
	Parašas	V.Pavardė
Patikrino		D. Šimonytė 1GKV-487
	Parašas	V.Pavardė

2013-11-25
(įrenginio tyrinėjimo data)