

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Sklendė

(Projektu pavadinimas)

Kolektyvo g.

(Kaimas)

Nr. (-) 88a KORTELĖ


191-C-14

(Planinio numerizacija)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynas	
Dangtis		Ketas				134.96	Ar yra vandens?	
Žarnė		Gruntas				134.96	Ar yra dujų?	
Sienos							Pastabos	
Dugnas						134.96		
Vamzdis	Nr.1	PE	100	Viršus	1.95	133.01	Koordinatės X= 6065425.88 Y= 682095.70	GEOTECHA
				Apačia				
	Nr.2	PE	100	Viršus	1.95	133.01		
				Apačia				
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
	Nr.8			Viršus				
				Apačia				

Objekto Nr.:		
Sudarė		Tomas Valaitis
		V.Pavardė
Patikrinė		V. Pavardė
		V.Pavardė
2013-11-27 (projektu tyrimo data)		