



Vandentiekis kameros-HIDRANTO Nr. (4) 113 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius OZO 91-C-15
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



A) X 6065383, 72
y 582251, 24
B) 6065381, 17
582251, 85



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kapečiai (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		122,90	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	122,90	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabas B = 122,90
Dugnas	bet.	3,00 x 3,45	2,63	120,27	... B) Hidrantas
Vamzdžiai	Nr. 1	ket 300	Viršus 2,03	120,87	
	Nr. 2	ket 300	Viršus 2,03	120,87	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr. 3	ket 300	Viršus 2,03	120,87	Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 4	ket 300	Viršus 2,03	120,87	Objekto Nr. 01-2-11.87.1
	Nr. 5		Viršus		Sudarė Jek. Bunkovskij (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus		Patikrinęs Jek. Jasukavičius (parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Viršus		2004 m. XI. mėn. 10 d. (Inginio tyrinėjimo data)