

Vandentiekis kameros

Nr. (13) 105 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavaidinimas)

Vilnius

91-C-5

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



x 26618.80

y 28032.40

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altituda	Lipynės
Dangtis	ket.	650		152.03	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			00	152.03	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	x 253 3.05	599	146.04	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl. 800	Viršus 4.40	147.63	
	Nr. 2	asbc 100	Viršus 1.07	150.96	
	Nr. 3		Viršus		
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-40926
					Sudarė [parašas] (parašas, pavardė)
					Patikrino [parašas] (parašas, pavardė)
					1998 m. 08 mėn. 6 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)