

<u>Vandantakis</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	kameros (Irenginio pavadinimas) <u>Galežinio vilko</u> (Gatvė)	Nr. <u>(94) 151</u> KORTELE <u>91-C-5</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

$$\begin{array}{r} x | 26594,68 \\ y | 28015,05 \end{array}$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kopėcios</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		152,72	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pantabos
Dūgnas	bet.	3,05 295	4,90	147,82	
Vamzdžiai	Nr. 1	plėnas 800	Viršus 3,56 Apačia	149,20	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>94-40926</u> Sudarė <u>Prof. Prukovskis</u> Patikrino <u>Prof. Josimaitis</u> 1998 m. 08 ... mėn. 16 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	plėnas 800	Viršus 3,56 Apačia	149,20	
	Nr. 3	plėnas 800	Viršus 3,56 Apačia	149,20	
	Nr. 4	d100	Viršus 2,38 Apačia	150,34	
	Nr. 5	d100	Viršus 2,35 Apačia	150,37	
	Nr. 6	plėnas 800	Viršus 3,56 Apačia	149,20	
Vamzdžių matavimai	Nr.	Firma	Viršus		
	① ②	v.s.	800		