

Vandentiekis kameros

Nr. (2) 161 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavaadinimas)

Vilnius

91-C-5

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis

 $x = 26561.99$ $y = 28074.28$

Pavaadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. lap. (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		150.36	Ar yra vandens?
Žemė				00	150.36	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	346 x y.53	6.88	143.48	
Vamzdžiai	Nr. 1	plien	1000	Viršus Apačia	5.40 144.96	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	-11-	1000	Viršus Apačia	5.40 144.96	
	Nr. 3	-11-	1000	Viršus Apačia	5.40 144.96	Objekto Nr. 01.40.926.
	Nr. 4	asb.c	100	Viršus Apačia	0.70 149.66	
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė [parašas] (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrino [parašas] (pavardė)
						1998 m. ... 08 ... mėn. ...
						(Inginio tyrinėjimo data)