

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Šulinys

(Grąžinto pavadinimas)

Kolektyvo g.

(Kortelė)


Nr. (-) 242a KORTELĖ

91-C-6


(Planeto numerizacija)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynė		
Dangtis		Ketas	660			137.19	7		
Žarnė		Asfaltas				137.19	Ar yra vanduo?		
Sienos		BeL.					Ar yra dujų?		
Dugnas		BeL.	2000	2.33		134.86	Pastabos		
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110	Viršus	1.85	135.34	Koordinatės	X= 6085777.41	
				Apačia				Y= 582131.05	
	Nr.2	PE	110	Viršus	1.85	135.34	GEOTECHA		
				Apačia					
	Nr.3	PE	110	Viršus	1.85	135.34	Objekto Nr.:		
				Apačia					
	Nr.4			Viršus			Sudėtis		Tomas Valaitis
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Patikrinio	Parašas	V.Pavardė
				Apačia					
	Nr.6			Viršus			Patikrinio	Parašas	V.Pavardė
				Apačia					
	Nr.7			Viršus			Patikrinio	Parašas	V.Pavardė
				Apačia					
	Nr.8			Viršus			Patikrinio	Parašas	V.Pavardė
				Apačia					

2013-12-31

(pragijimo įvykio/laiko data)

Koordinatės X= 6065777.41
Y= 582131.05

GEOTECHA

Objekto Nr.:

Sudarė

Parengė

Tomas Vaiskė

V.Pavardė

Patikrino

Parengė

D. Simanavskas

1987-07-07

V.Pavardė

2013-12-31

(grąžinto tyrimo data)