

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Sklendė

(Grąžinto pavadinimas)

Kolektyvo g.

(Gatvė)


Nr. (-) 248 KORTELĖ

91-C-6

(Planinio remonto būklė)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynas	
Dangtis		Ketas				137.01	Ar yra vanduo?	
Žemė		Asfaltas				137.01	Ar yra dujas?	
Sienos							Pastabas	
Dugnas						137.01		
Varnedėliai	Nr.1	PE	110	Viršus	1.93	135.08	Koordinatės X= 6045803.05	
				Apačia			Y= 662146.11	
	Nr.2	PE	110	Viršus	1.93	135.08	GEOTECHA	
				Apačia				
	Nr.3	PE	32	Viršus	1.93	135.08	Objekto Nr.:	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Sudarė	Tomas Vaikalis
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Patikrino	V.Pavardė
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Patikrino	D.Šermakius
				Apačia				160V-207
	Nr.7			Viršus			2014-01-03	
				Apačia				
	Nr.8			Viršus			(Grąžinto įtvirtinimo data)	
				Apačia				