



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynas _____ Ar yra vanduo? _____ Ar yra dujų? _____ Pastabos _____ _____ _____		
Dangtis		Ketus	315			135.44	Koordinatės X= 8065861.10 Y= 582207.37		
Žemė		Gruntas				135.44			
Slėnis		Past.							
Dugnas		Past.	315	2.70		132.74			
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			GEOTECHA		
				Apačia	2.00	132.84			
	Nr.2	PVC	200	Viršus					
				Apačia	2.00	132.84			
	Nr.3	PVC	100	Viršus			Objekto Nr.:		
				Apačia	2.00	132.84			
	Nr.4			Viršus			Sudarė		Tomas Valešius
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Patikrino		D. Šimėnas 10KV-487
				Apačia					
Nr.6			Viršus					Parasas	V.Pavardė
			Apačia						
Nr.7			Viršus			2013.05.17 (grupinio tyrimo data)			
			Apačia						
Nr.8			Viršus						
				Apačia					