



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės		
Dangtis		Ketas	315			135.77	Ar yra vandens?		
Žemė		Asfaltas				135.77	Ar yra dujų?		
Sienos		Plast.					Pastabos		
Dugnas		Plast.	315	2.41		133.36			
Vamzdis	Nr.1	PVC	160	Viršus			Koordinatės	X= 6065838.74	
				Apačia	2.31	133.46		Y= 582167.88	
	Nr.2	PE	200	Viršus			GEOTECHA		
				Apačia	2.31	133.46			
	Nr.3			Viršus					
				Apačia					
	Nr.4			Viršus					
				Apačia					
	Nr.5			Viršus					
				Apačia					
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
	Nr.7			Viršus					
				Apačia					
	Nr.8			Viršus					
				Apačia					
Objekto Nr.:						Sudarė			Tomas Valeičis
								Parabos	V.Pavardė
Patikrino								D. Šimėnas 190V-467	
							Parabos	V.Pavardė	
2013.05.17									
(pragrūdo tyrimo metu)									